



Kippindikator Tiltwatch®

Bestandteil: 1 Kippindikator TiltWatch
 1 Großaufkleber DIN-A5 mit Ausstanzung
 1 Lieferscheinaufkleber 75 x 25 mm

Vorgehensweise:

1. Halten Sie den Kippindikator senkrecht!!!
2. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite.
Senkrecht haltend!
3. Kleben Sie den Indikator senkrecht haltend auf – in der Regel auf die schmalere kippgefährdete Seite des Packgutes entsprechend untenstehender Zeichnung.
4. Kleben Sie den Großaufkleber mit dem roten Pfeil nach oben passgenau über den TiltWatch-Kippindikator.
5. Vermerken Sie die Seriennummer des TiltWatch auf den Frachtpapieren.
6. Kleben Sie den kleinen Lieferscheinaufkleber zur Erinnerung für die Warenannahme auf das Lieferdokument.

Bei zwei kippgefährdeten Achsen, bringen Sie bitte zwei TiltWatch Indikatoren an, wie in unterer Abbildung dargestellt.

